### 操作部コンポーネント

# 取扱説明書

電子アクチュエータ、リニアモーションタイプ (推力 5000 N まで)

# サーボトップⅡ

形式 PSN1/PSN3

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記 事項をご確認下さい。

### ■安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しく ご使用下さい。機器の知識、注意事項の全てについて 習熟してからご使用下さい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

▲危険 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が 想定される場合

▲注意 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害だけの発生が想定される場合

### ▲危険

- ・必ず電源側の端子カバーを取付けた状態で通電して 下さい。感電の恐れがあります。
- ・本器は安全のため、下記定格の電源ヒューズ(ガラス管ヒューズ  $\phi$  5.2  $\times$  20 mm)を内蔵しています。 お客様にて交換されるときは、必ず電源を OFF にして作業して下さい。

電源を OFF にせず、電源ヒューズの交換を行った場合、感電の恐れがあります。

交流電源(共通):3A 250 V(ミディアムタイムラグ仕様) 直流電源(PSN1):6A 125 V(ミディアムタイムラグ仕様) (PSN3):4A 125 V(ミディアムタイムラグ仕様)

- ・本器に結線作業を行う場合は、電源を遮断して下さい。感電の恐れがあります。
- ・故障の原因になりますから、インダクポットのレバー を固定している六角穴止めねじは、絶対に緩めない で下さい。

分解、改造などはしないで下さい。感電や、やけど、 けがの恐れがあります。

- ・アクチュエータを足場にしたり、重量物を立掛ける ことは避けて下さい。けがの恐れがあります。
- ・屋外など雨水、水滴等のかかる場所で使用される場合は、電気配線口から水が入らないように十分注意して配線して下さい。また、出力軸が上側になるような取付はできません。感電の恐れがあります。
- ・手動操作時は、必ず電源が OFF になっていることを確認して下さい。手や腕などを巻込まれ、けがの恐れがあります。
- ・手動操作終了後は、必ず手動スパナを外して、ゴム キャップを取付けて下さい。手や腕などを巻込まれ、 けがの恐れがあります。

### ⚠注意

- ・カバー内部のモータおよび上部のプレートは、運転 中非常に高温になっていることがあり、危険です。 直接触れないように注意して下さい。やけどの恐れ があります。
- ・ペイントロックされているアジャスタは、弊社での 社内調整用アジャスタとなっております。このア ジャスタをお客様にて調整されますと、故障の原因 となりますので、絶対に調整されないようお願いし ます。お客様にてペイントロックされているアジャ スタを調整された場合、その結果に関しては弊社で は責任を負いかねます。故障する恐れがあります。

#### ■梱包内容を確認して下さい

- ・サーボトップ本体......1台

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

#### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線、調整、および簡単な保守方法について記載したものです。 停電緊急作動機能付サーボトップ II をご購入いただいた お客様は、別途停電緊急作動機能に関する取扱説明書  $\mathbb{P}\text{PSN1} / \mathbb{P}\text{SN3}$  取扱説明書  $(\mathbf{NM} - 4857 - \mathbf{A})$ 』と合わ せてお読み下さい。

プログラミングユニット(形式:  $PU-2 \square$ )の操作方法に関しては、プログラミングユニット取扱説明書 (NM-9255) 第 2 編をご覧下さい。

なお、本器は工場出荷時に仕様同書に従って設定・調整されていますので、特に仕様を変更する必要がない場合は、そのままお使いいただけます。

従って、調整、PU-2□による調整の項目およびプログラミングユニット取扱説明書は読飛ばしていただいて差支えありません。

# ご注意事項

### ●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は設置カテゴリ II (過渡電圧:2500 V)、汚染度2 での使用に適合しています。また、信号・シーケンス信号・バッテリステータス出力(停電緊急作動機能付のみ)・きょう体ー電源間の絶縁クラスは強化絶縁(300 V)です。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。
- ・高度 2000 m 以下でご使用下さい。
- ・適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合が無効になる恐れがあります。

### ●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力 スペック表示で定格電圧をご確認下さい。

交流電源: 定格電圧 100 ~ 120 V AC の場合

 $90\sim 132\,\mathrm{V\,AC}$ 、 $47\sim 66\,\mathrm{Hz}$ 約  $240\,\mathrm{VA}$ (PSN3 は約  $200\,\mathrm{VA}$ )定格電圧  $200\sim 240\,\mathrm{V\,AC}$  の場合  $180\sim 264\,\mathrm{V\,AC}$ 、 $47\sim 66\,\mathrm{Hz}$  約  $240\,\mathrm{VA}$ (PSN3 は約  $200\,\mathrm{VA}$ )

直流電源:定格電圧 24 V DC の場合

24 V DC ± 10 %、約 3.7 A (PSN3 は約 3 A)

#### ●取扱いについて

- ・信号線と電源線を同一配管内に配線すると、誘導を受けて、誤作動することがあります。配線を行う場合は、信号線にシールド線を使用するか、別配管にして他からの誘導を受けないようにして下さい。
- ・電源が投入されたまま入力信号を入切りするような使用方法をされる場合は、必ず入力信号異常低下時動作モードの設定を行って下さい。

### ●設置について

- ・屋内または直射日光の当たらない屋外で、周囲温度が  $-25 \sim +55$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  (PSN3 は  $-15 \sim +55$   $^{\circ}$  ) の場所および 周囲湿度が  $30 \sim 85$  % RH を超えない場所や結露しな い場所を選んで設置して下さい。また、周囲温度が 0  $^{\circ}$  以下になるようなときは、電源を常時供給して下さい。
- ・振動が  $19.6 \,\mathrm{m} \, / \,\mathrm{s}^2 \, (2 \,\mathrm{G})$  以下の場所でご使用下さい。
- ・保守・点検の行える位置に取付け下さい。また、カバー 上部に 15 cm 以上の保守・点検用のスペースを確保し て下さい。
- ・爆発性ガス、腐食性ガス等の雰囲気中でのご使用は避 けて下さい。

#### ●動作音について

・サーボトップⅡは、駆動モータにステッピングモータを使用しています。そのため、モータ回転数に応じた周波数の動作音が発生します。特に低速回転時は動作音が大きくなりますが、故障ではありませんので安心してお使い下さい。

### ●調節計の設定等について

・MV 値の変動の少ない PID 定数を選んで下さい。不安 定な状態で使用すると、アクチュエータやバルブの寿 命が短くなります。

### ●ガスケットについて

・配線および調整終了後に、カバーを取付ける際は、ガスケットが確実に取付いていることを確認して下さい。

### ●ねじの締付トルクについて

・調整後にカバーを取付ける際は、ねじの締付トルクを  $2.4 \sim 3.1 \, \text{N·m}$  にして下さい。

### ●ヨーク等の設計について

・バルブに異物などが噛込んだ場合など、最大約7500 Nの推力を発生します。ヨークおよびバルブステム等の強度は、十分余裕をみて下さい。また、温度コントロールなどで蒸気ラインなどに使用される場合は、周囲温度が使用温度範囲内であっても、配管からの伝熱、輻射熱により、高温になることが考えられます。その場合は、ヨークを長くするなどし、放熱効果をあげるとともに、断熱材などを使用して下さい。

#### ●運転について

- ・運転条件により、内部温度が非常に高温になることが あります。
- ・このような状態で連続運転する場合、短寿命や故障の 原因となり、期待した性能を発揮できない恐れがあり ます。
- ・運転作動時間比を小さくするなど、余裕を持ってご使 用下さい。

# 各部の名称




図1 各部の名称

# 出力ストローク・調整範囲説明

サーボコントロール基板は、入力信号(開度設定信号)とインダクポットからの開度信号を比較増幅し、その差がなくなる方向へモータを駆動します。全閉信号入力時は、バルブ全閉後もシールスプリングを押し、設定したシール力のところで止まります。




図2 出力軸動作範囲

L
66~106
52~92
66~126
52~112

### PSN1/PSN3

### 取付方法

ョークを用いてサーボトップⅡを下記の要領でバルブ に取付けます。なお、バルブおよびヨーク等はお客様に てご準備下さい。

サーボトップⅡの設定は出荷時の状態を保って下さい。また、指定の項目以外では電源を遮断した状態で作業を行って下さい。

下記は出力軸形状ステムボタン選択時の一般的な取付 手順です。参考にして下さい。

- ①サーボトップⅡに電源と入力信号 0 % (正作動の場合 は 100 %) を印加し、出力軸が伸びた状態にして下さい。
- ②バルブのステムを最も押下げた状態にして下さい。
- ③サーボトップⅡにヨークを取付けて下さい。
- ④ヨークとバルブの隙間がほとんどなくなる位置まで、出力軸にバルブのステムをねじ込んで下さい。なお、バルブの締切が必要な場合は、隙間が表3のシールスプリングたわみ量(例えば $PSN1-\Box 1$ で1500N必要な場合は1mm)相当になるまで、ねじ込んで下さい。
- ⑤ロックナットで出力軸とステム軸を固定して下さい。
- ⑥再び、電源と入力信号約50%を印加し、ヨークとバルブのボンネットの隙間が閉じたことを確認後、ヨークとバルブを固定して下さい。
- ⑦必要に応じて、開度表示板等を取付けて下さい。





図3 ステム詳細図






図4 インジケータ詳細図





図5 バルブへの取付例

### 結 線

サーボトップ II 本体のカバーを取外し、端子台に電源、 入力信号等を接続して下さい。


サーボトップⅡは、電源(端子①②)と入力信号(端子③④)を供給すると駆動します。その他の信号については、必要に応じて全開・全閉信号、開度信号などを配線して下さい。



※1、電流入力時は内部に入力抵抗器(R)が付きます。

図 6 端子接続図

適合圧着端子



### 調整

調整は、サーボトップⅡ本体のカバーを開き、図1を 参照して、全開、全閉位置調整を行って下さい。また、 必要に応じて正逆作動切換、入力信号異常低下時動作切 換、および開閉リミッタ位置、全開全閉信号位置、再起 動制限タイマの調整を行って下さい。

ただし、開閉リミッタ位置、全開全閉信号位置、再起動制限タイマの調整およびスプリットレンジ設定には、 $PU-2 \square$ が必要です。


### ■入力信号異常低下時動作モード切換 SW-1、SW-2

入力信号が電圧換算で  $0.37 \pm 0.1 \text{ V DC}$  以下になると、入力信号異常低下と判断し、そのときの動作を設定できます。通常工場出荷時には、停止モードに設定されています。

表 1 入力信号異常低下時動作モードと SW の位置

動作モード	SW-1	SW-2
停止	* 1	ON
伸長	OFF	OFF
短縮	ON	OFF

\*1、停止時 SW-1 の設定は無視されます。



### ■作動切換 SW-3

SW-3 により、正作動、逆作動が切換えられます。 通常工場出荷時には、逆作動に設定されています。

表 2 作動切換

作動	SW-3	動作説明
正作動	ON	入力信号減少で出力軸短縮
		(バルブステム引出し)
逆作動	OFF	入力信号減少で出力軸伸長
		(バルブステム押込み)

注)正作動のときは、入力信号 0 ~ 100 % に対して開度出力信号 20 ~ 4 mA DC になります。

### ■全開、全閉位置調整

- ① SW-8 を ON にする。
  - ローカル設定モードとなり、入力信号は無視されます。
- ② SW-5 を ON とし、UP / DOWN ボタンで短縮端を 調整します。
- ③短縮端調整後、SW-5 を OFF にします。SW-5 が ON から OFF に変化したときの出力軸の位置を短縮端として記憶します。
- ④ SW-6 を ON とし、UP / DOWN ボタンで伸長端を 調整します。
- ⑤伸長端調整後、SW-6 を OFF にします。SW-6 が ON から OFF に変化したときの出力軸の位置を伸長端として記憶します。
- ⑥ SW-8 を OFF にする。

運転モードとなり、入力信号により動作します。入力 信号を印加し、全開、全閉位置が設定通りになってい るか確認して下さい。

### ■シールスプリングの調整

バルブ全閉時にシール力が必要な場合は、全開・全閉位置調整のときに、シールスプリングが必要なシール力が得られるようにたわみ量を調整します。三方弁等、両側でシール力が必要な場合は、両側で同様の調整を行って下さい。たわみすぎはアクチュエータおよびシールスプリングの寿命を著しく縮めることがありますので、シールスプリングたわみ量は最大荷重時たわみ以下に抑えて下さい。なお、出力軸のシール力の目盛は1目盛1 mmになっています。




図8 シールスプリングの調整


表3 シールスプリング

 種類	最大荷重	最大荷重時	セット荷重*2	バネ定数
俚积	(N)	たわみ(mm)	(N)	(N/mm)
1500 N 用	1500	1	1170	330
3000 N 用	3000	1	2410	590
5000 N 用	5000	0.5	3980	2040

- \*2、シールスプリングのたわみ量が少なくてもシール力が確保できるように、シールスプリングに予圧をかけています。そのため、弁座が接触するだけでシール力が得られます。この力のことをセット荷重と呼んでいます。
- 注)シールスプリングはセット荷重を超えるとたわみますので、バルプの締切時以外はセット荷重の80%以下の荷重になるようにご使用下さい(セット荷重を超えてコントロールを行った場合、シールスプリングのたわみにより正規のコントロールが行えなくなります)。直線性が悪い場合など、コントロール領域でシールスプリングがたわんでいる可能性があります。そのような場合は、シールスプリングの確認を行って下さい。

# **PU-2** □による設定

### ■プログラミングユニットの表示



### ●応答メッセージと意味

·NG:不解

PU-2□のコードが接続不良になっている場合があります。モジュラジャックの接続を確認して下さい。

·ER:通信エラー

SW-8 が OFF の状態で PU−2 □を接続すると "ER"が表示されます。 SW-8 を ON にして下さい。

### ●設定値表示と意味

·OK:了解

・DATA-ERR: 不正データ入力 ・NON-ITEM: ITEM No. が範囲外

### ■ITEM No. と設定詳細

表 4 ITEM No. と設定詳細 ()内は PSN3

× : ::=::::::::::::::::::::::::::::::::				
ITEM	設定項目	設定範囲	最小設定	デフォル
No.	<b></b>	政化华四	範囲	1
10	全開・全閉位置[短縮端]	8~100	0.1	100
11	全開・全閉位置[伸長端]	0~92	0.1	0
12	短縮側リミット	$75 \sim 105$	0.1	100
13	伸長側リミット	-5~+25	0.1	0
14	全開·全閉信号[短縮側]	$75 \sim 100$	0.1	98
15	全開・全閉信号[伸長側]	0~25	0.1	2
16	スプリット指定	0 or 1	_	0
	なし/あり			
17	スプリット LO/HI	0 or 1	_	0
18	スプリット点	30~70	0.1	50
19	開閉速度設定値	1~50	1	16 (24)
20	不感带	0.1~5	0.1	0.5
21	再起動制限タイマ	0~30 * 3	0.1 * 3	2
22	電源断時の開閉速度	1~50	1	16 (24)
	設定値*4			
23	電源断時の出力軸動作	0~100	0.1	0
	位置* 4			

- \*3、ROM バージョン 1.05 以降
- \* 4、停電緊急作動機能付のとき、設定値が有効となります。

### ■サーボトップ I の ROM バージョンの表示

ローカル設定モードのとき、ITEM 99 に ROM バージョンが表示されます。

### ■設定方法

- ①サーボトップⅡに電源を印加する。
- ② SW-8 を ON にする。

ローカル設定モードとなり、入力信号は無視されます。

③ PU−2 □のコードを接続する。 ITEM 欄は、空白です。

### ④設定値の表示方法

表示したい設定値の ITEM No.NN を下記の通り入力 する  $(N:0\sim 9$  の数値)。

[ITEM] [N] [N] と押す。

⑤ ITEM の変更方法 [ITEM] [N] [N] または [UP] [DOWN] を押す。

⑥設定値の変更方法

変更したい設定項目の ITEM No. が表示されている状態で下記の通り入力する。

[DATA] 設定値 [ENTER] と押す。

関係のない数値が入力された場合、プログラミングユニットは"DATA-ERR"を表示します。

正確なデータを入力して下さい。

⑦ PU−2 □のコードを外す。

各項目の設定変更後、サーボトップⅡのモジュラ ジャックからコードを外します。

⑧ SW-8 を OFF にする。

運転モードとなり、入力信号により動作します。 入力信号を印加し、各項目が設定通りになっているか 確認して下さい。

注1)PU−2□を接続した状態で、電源を入切りしないで下さい。 注2)モータを駆動するとき (運転モードのとき) は、必ずモジュ ラジャックから PU−2 □を外して下さい。

### ■設定項目と設定範囲について

①全開、全閉位置 (ITEM No.10、11)

最大ストロークの出力軸伸長端を 0 %、短縮端を 100 % として、パーセンテージで入力して下さい。

(伸長端) < (短縮端) になるような設定はできません。

- ②短縮側、伸長側リミット (ITEM No.12、13) 全開、全閉位置調整を行ったストロークを 100 % と して、表 4 の設定範囲で設定できます。
- ③全開、全閉出力 (ITEM No.14、15) 全開、全閉位置調整を行ったストロークを 100 % と して、表 4 の範囲で全開、全閉出力信号の出力位置を 設定できます。
- ④スプリットレンジ設定 (ITEM No.16~18)
  スプリットレンジを指定される場合は、図9を参照してスプリットレンジの種類およびスプリット点も指定して下さい。なお、スプリットレンジが指定なしの場合、スプリットレンジの種類およびスプリット点の設




図 9

#### ⑤開閉速度設定値(ITEM No.19)

開閉速度を変更することができますが、開閉速度により推力が変わります。必要推力を考慮の上、表 5、6 および図 10、11 を参考に開閉速度設定値を設定して下さい。なお、開閉速度および開閉時間は、加速・減速時間を含んでいません。加速・減速時間は各々約 0~2 秒で、開閉速度が速い程長くなります。

表 5 PSN1

開閉速度設定値	開閉速度[V]	開閉時間	推力
[A]	(mm∕s)	(s/20 mm)	(N)
1	0.30	66.0	3000
2	0.54	37.3	3000
16	2.03	9.9	3000
35	4.05	4.9	2500
44	5.01	4.0	2000
50	5.65	3.5	1600

開閉速度設定値 [A] と開閉速度 [V] の関係は下記の 通りです。

ただし、 $2 \le A \le 50$  のとき  $V = 0.106 \times A + 0.323$ 

表 6 PSN3

開閉速度設定値	開閉速度[V]	開閉時間	推力
[A]	(mm∕s)	(s/20 mm)	(N)
1	0.22	92.6	5000
2	0.38	52.3	5000
10	0.99	20.2	5000
13	1.22	16.4	4500
16	1.44	13.8	4000
20	1.75	11.4	3500
24	2.05	9.7	3000
28	2.35	8.5	2500
33	2.73	7.3	2000
36	2.96	6.8	1500
41	3.34	6.0	1000
48	3.87	5.2	500
50	4.02	5.0	350

開閉速度設定値 [A] と開閉速度 [V] の関係は下記の通りです。

ただし、 $2 \le A \le 50$  のとき  $V = 0.076 \times A + 0.231$ 




図10 PSN1

#### 6000 推 ה' לל ..... 開閉速度 5 5000 4000 ŝ (mm) 3000 3 速度 開閉 2000 2 1000 0 \_\_\_0 50 10 20 30 40 開閉速度設定値

図 11 PSN3

#### ⑥不感帯設定(ITEM No.20)

最大ストロークに対する不感帯を設定します。設定範囲は $0.1 \sim 5\%$ です。

### ⑦再起動制限タイマ(ITEM No.21)

モータの過熱防止のため、モータが一旦不感帯に入って停止すると、次に起動するまでにインターバルを設けてモータの過熱を防止しています。高温雰囲気でご使用される場合は、再起動制限タイマを長く設定して下さい。

設定範囲は0~30秒です。

# 手動操作について

### ■サーボトップⅡに電源が供給可能なとき

- ①電源を供給します。
- ② SW-8 を ON にし、ローカル設定モードにします。
- ③ [UP] [DOWN] ボタンで手動操作します。
- ④電源を OFF にした後、必ず SW-8 を OFF に戻して下 さい。

### ■手動操作軸による操作

- ①手動操作時は、必ず電源が OFF になっていることを 確認して下さい。
- ②手動操作軸は操作軸側から見て、右回転で出力軸上昇です。開度計等を確認しながら、1 N·m (PSN3 は 1.5 N·m) 以下のトルクでスパナを廻して下さい。
- ③ストローク 10 mm あたりの、手動操作軸の回転数は 約 24 回転 (PSN3 は 25 回転) です。
- ④手動操作終了後は、必ず手動スパナを外して、ゴム キャップを取付けて下さい。
- ⑤電源を入れるときには、手動スパナが装着されていな いことを確認して下さい。

### 保護機能について

### ●異常検出について

過負荷、故障などにより、入力信号と位置信号に偏差があるにも関わらず出力軸が動かないときは、モータを最大トルクで数回起動を繰返します。それでも出力軸が動かないときは、異常と判断し、異常検出ランプを点灯(異常警報信号を出力)し、モータへの給電を停止します。異常検出後のリセット方法としては、入力信号で0%と100%を交互に数回繰返して加えるか、電源を一旦OFFにして下さい。なお、頻繁に異常検出を繰返す場合には、バルブ等への異物の噛込み・調整不良・バルブのグランド増締めなどによる過負荷などが考えられます。確認して過負荷の原因を必ず取除いて下さい。寿命が短くなります。

### ●異常温度上昇保護について

ユニット内部の温度センサが、モータの異常温度上昇を検出すると温度が下がるまで異常検出ランプを点滅(異常警報信号は 0.5 秒 ON、0.5 秒 OFF を繰返し)させ、モータへの給電を停止します。数分後には自動復帰しますが、周囲温度が高いほど復帰に要する時間が長くなります。

### ●保護用ヒューズ

制御基板およびモータに過大電流が流れたときの保護 のために、ヒューズを組込んでいます。電源を投入し ているにも関わらず電源用モニタランプが点灯しない ときは、溶断していないか確認して下さい。なお、交 換してもすぐに溶断する場合は、制御基板の損傷、モー タの故障などが考えられます。弊社または代理店にご 相談下さい。

### ●モータ予熱について

サーボトップ II は、モータ表面温度が約0C以下になると、モータに非駆動過熱電流を供給し、モータ表面を約5Cに保持します。

従って、周囲温度が0<sup> $\circ$ </sup>以下になるようなときは、電源を常時供給して下さい。

### 保守

より長く有効にご利用いただくために、使用条件に応じて定期的な点検を実施して下さい。

点検項目	点検内容	不具合時の処置
作動点検	入力を $0 \rightarrow 50 \rightarrow 100 \rightarrow 50 \rightarrow 0$ % にして全閉~全開~全閉の作動および停止位置が正常なこと。	修理または再調整 異常検出ランプが点灯する場合はバルブ の動きが重くないか確認する。
異音	作動時に異音が発生しないこと。	修理または再調整
コネクタリード線	コネクタが確実に接続されていること。 リード線の断線、被覆の破れ、傷などがないこと。	修理または再調整
ケース内部の湿気、錆	本体内に浸水などによる水分および錆の発生がないこと。 浸水の場合はパッキン類に傷がないこと。	水分の除去、乾燥および発錆部品の交換、 再調整 浸水の場合はパッキン類の交換
ねじ類の緩み	ねじ、ボルト類に緩みがないこと。	増締めをする。
ナットの緩み	バルブステム軸のナットに緩みがないこと。	増締め後、再調整を行う。

定期点検の結果、不具合時の修理、部品交換を要する場合は、弊社または代理店にご相談下さい。

### ●給油

塗布している潤滑剤は、黄色極圧グリースで低温から高温まで幅広い使用温度特性を有していますので、通常の使用 状態においては無給油で長期間安定してご使用いただけます。

### ●定期運転

バルブが希にしか開閉されない場合は、定期的(例えば1週間ごと)に動かして異常がないことを確認して下さい。

# 故障と対策

	内容	原因	対 策
	電源・信号ランプ	電源・信号が来ていない。	原因を取除き電圧・信号を確保する。
	が点灯していない	結線が正しく行われていない。	結線をチェックする。
V <del>r:</del>		配線の接触不良	コネクタ部、接続部をチェックする。
作動		ヒューズの溶断	予備ヒューズと交換する。
し	電源・信号ランプ	ローカル設定モード(SW-8 が ON)になっている。	SW-8 を OFF にする。
ない	が点灯している	全開・全閉位置調整が不適切	全開・全閉位置調整を行う。
٧,		コントロール基板の故障	修理・調整
		モータの故障	修理・調整
		電源電圧・入力信号が正常でない。	原因を取除き電圧・信号を確保する。
作動	が不安定	開閉速度設定が速すぎる。	開閉速度設定を遅くして、推力が大きくなるようにする。
		電源電圧が低い、または変動する。	定格電圧を確保する。
		入力信号が不安定	調節計、ケーブル、ノイズなどを調査する。
		インダクポットの故障	修理・調整
異常	検出ランプが点灯	バルブに異物などを噛込み、過負荷になっている。	過負荷の原因を取除く
する	)	アクチュエータ機構部の損傷	修理・調整
異常	1検出ランプが点滅	モータの温度が異常に高くなっている。	再起動制限タイマの活用
する	)		調節計の MV 値の見直し
		温度センサのリード線の断線、コネクタの外れ	コネクタ部、リード線をチェックする。

故障時の修理、部品交換を要する場合は、弊社または代理店にご相談下さい。

# 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

### 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。